

### Opmerking op het voorlopig ontwerp van fase 3 straatcluster 9

Onderwerp	Opmerking/vraag	Reactie
Bestrating	De aanleg van trottoirbanden rondom het grasveld is ongunstig. De achterkant van de woningen wordt hierdoor onbereikbaar voor grotere transporten. Keren met de auto is nu alleen mogelijk via grasveld. Die mogelijkheid willen we graag behouden.	Hier komen opsluitbanden. Deze zijn gelijk aan straatniveau.
Bestrating	De kleinere tegels bij Holthuiserdreef zijn mooi. Kan dat ook bij ons?	We vervangen het asfalt in de Silo voor nieuwe klinkers. Naar verwachting worden dit dezelfde klinkers als in de Holthuiserdreef. De trottoirtegels gaan we hergebruiken.
Bestrating	Het pad naast het gazon mag weg.	Op het nieuwe ontwerp hebben we het pad verwijderd en het gazon doorgetrokken.
Groen	Er staan hoge bomen voor Noordeinde 1 en 9. Een van de bomen helt erg ver door met harde wind. En verliest het hele jaar door elzenproppen. Om verstopping te voorkomen moeten de we de dakgoten regelmatig schoonmaken. De hoge bomen veroorzaken veel schaduw val op de zonnepanelen van verschillende woningen. We zitten voor een grote uitdaging, verduurzaming. Er wordt aan de burger gevraagd om te investeren in duurzaamheid. Je mag van de gemeente Lingewaard verwachten dat men constructief meedenkt. Alles hoort bespreekbaar te zijn als het op verduurzaming aan komt. En niet aangeven dat schaduw en conditie van de boom geen reden is tot kap. Zet er bomen voor terug die niet te hoog worden.	Bomen spelen ook een belangrijke rol bij de verduurzaming van de buitenruimte. Denk bijvoorbeeld aan verkoeling. De gemeente is daarom ook zuinig op de bomen. Bomen waarvan de conditie voldoende is kappen we daarom niet zomaar. Als we nieuwe bomen planten wordt zowel gekeken naar de bovengrondse als ondergrondse ruimte.

Groen	Het is noodzakelijk om het struweel op de kale doorgaande plekken te beplanten. Onder wiens verantwoordelijkheid valt het struweel? Het is toch ook gemeenteground.	We hebben hierover navraag gedaan bij de groenbeheerder van de gemeente. De inboet van struwelen gebeurt aankomend najaar/winter. De stroken bosplantsoen worden dan aangevuld of verbreedt waar nodig.
Groen	De Viburnum zijn door ons geplaatst om het zicht op de achterliggend schuurtjes weg te nemen. In dit perk zouden 3 bomen geplant worden. Toen de betreffende ambtenaar deze ging ophalen op de werf was er nog maar 1 aanwezig. Wanneer worden de resterende 2 erbij gepoot?	We hebben besloten om de Viburnums te behouden. Het plantvak is te klein voor het plaatsen van drie bomen. De aanwezige boom blijft staan. Onder de heesters komt een nieuwe bodembedekker.
Groen	Het gazon wordt volgens uw voorstel vergroot. Het pad is weer ingetekend. Deze wordt niet gebruikt. Maak er een gazon van.	Op het nieuwe ontwerp hebben we het pad verwijderd. En het gazon doorgetrokken.
Groen	U plaatst 2 bomen in het gazon aan de achterzijde van het Noordeinde. Onzin! De suggestie van ons is wat boompjes te plaatsen aan de zijde van de schuurtjes achter de Silo. Dit vermindert de uitkijk op de schuurtjes. En biedt meer privacy voor de bewoners van de Silo.	Op het nieuwe ontwerp hebben we deze 2 bomen weggehaald. We kunnen geen bomen plaatsen op de plek die u aangeeft. Deze komen dan te dicht op de woningen.
Groen	Akkoord om de bomen op het plein van Noordeinde te vervangen. Maar plant er dan bomen terug van voldoende kruinhoogte. Hoogte van circa 6 meter. Deze bomen verminderen de inkijk van de ene naar de andere woning.	Bij de plaatsing van de bomen houden we rekening met de kabels en leidingen in de grond. De gekozen bomen 'Koelreuteria paniculata' kunnen in de meest optimale omstandigheden uitgroeien tot ongeveer 15 meter. In een woonwijk worden deze bomen ongeveer 5 tot 8 meter hoog.
Groen	De beplanting van het plein Noordeinde graag van voldoende hoogte voorzien (als bestaand). En niet alleen bodembedekkers.	Bij aanplant is de beplanting kleiner zijn dan in de huidige situatie. De soorten die we planten, worden in het midden hoger gehouden. Dit doen we om de inkijk tegen te gaan. Aan de randen komt lagere beplanting met meer bloei.

Groen	Duidelijk overlast gevende bomen blijven. Terwijl bomen die het niet zo goed doen vervangen worden. Het zou nu het moment zijn om bomen die overlast geven te vervangen.	We hebben dit nagevraagd bij de boombeheerder. De conditie van deze bomen is te goed om ze te kappen.
Groen	Graag bomen vervangen door bomen met een kruin van ongeveer 6 meter hoog.	De gekozen bomen 'Koelreuteria paniculata' kunnen in de meest optimale omstandigheden uitgroeien tot ongeveer 15 meter. In een woonwijk worden deze bomen ongeveer 5 tot 8 meter hoog.
Groen	U geeft aan dat het struweel buiten het project valt. Hoe kan het dan dat u circa 50 vierkante meter van het struweel weg haalt voor het breder maken van de opgang naar nummer 4. En het groen naast de parkeerplaats weghaalt. Dit groen en de parkeerplaats worden al 45 jaar onderhouden door aanwonenden.	We hebben hierover navraag gedaan bij de groenbeheerder van de gemeente. De inboet van struwelen gebeurt aankomend najaar/winter. De stroken bosplantsoen worden dan aangevuld of verbreedt waar nodig. Door het breder maken de opgang kunnen de bewoners van Noordeinde 4 gemakkelijker bij hun garage komen.
Groen	Omwonenden hebben de Viburnums zelf geplant. Dit om het zicht op de schuren weg te werken. Eerst stonden er bodembedekkers. Deze verdwenen door gebrek aan onderhoud. Ook zijn hier bomen omgewaaid. Er zouden 3 bomen terug komen. Uiteindelijk is er 1 boom gekomen. Dit is al heel lang een ergernis.	We hebben besloten om de Viburnums te behouden. Het plantvak is te klein voor het plaatsen van drie bomen. De aanwezige boom blijft staan. Onder de heesters komt een nieuwe bodembedekker.
Groen	De boompjes naast de zijgevel van Silo 16 waren prachtig en gezond.	We kunnen hier helaas niet meer bomen planten, Dit heeft te maken met de afstand tot de percelen.
Groen	Volgens tekening blijft het pad op het gazon bestaan. Bij het vervallen van dit pad kan u de boomspiegel vergroten en een parkeerplaats behouden.	Op het nieuwe ontwerp hebben we het pad verwijderd. En het gazon doorgetrokken. De afmetingen van de nieuwe parkeerplaatsen voldoen aan de normen. Door deze nieuwe maatvoering is een vijfde parkeerplaats niet meer mogelijk. We kunnen de boomspiegel niet kleiner maken. Dit komt door de wortels van de boom.
Groen	Op tekening staat nog een esdoorn getekend die al gekapt is.	De boom hebben we van het ontwerp gehaald.

Groen	Wat opvalt is dat er ineens 2 bomen ingetekend zijn op het gazon. Dit maakt het gazon ineens een stuk kleiner en niet fraaier.	Op het nieuwe ontwerp hebben we deze 2 bomen weggehaald.
Groen	De uitbreiding van het grasveld tussen Noordeinde en Silo lijkt zinloos. Een dermate klein stukje gras heeft geen meerwaarde.	Het grasveld blijft op straatniveau. Op het nieuwe ontwerp hebben we het pad verwijderd. En het gazon doorgetrokken. Meerdere bewoners vroegen of de verharding bij het plein kan blijven. Dit in verband met spelende kinderen. Het plein blijft bestrating. Het plantvak naast de parkeervakken wijzigt iets van vorm.
Groen	Het plantvak aan de achterzijde Noordeinde en Silo is ooit beplant met virburnums door omwonenden. Wij willen deze koste wat kost behouden. Er is hier 1 boom bij geplaatst. Graag nog 1 boom bijplaatsen.	We hebben besloten om de Viburnums te behouden. Het plantvak is te klein voor het plaatsen van drie bomen. De aanwezige boom blijft staan. Onder de heesters komt een nieuwe bodembedekker.
Groen	Het is absurd dat de Viburnums weggehaald worden om een bepaalde eenheid in de wijk te creëren.	We hebben besloten om de Viburnums te behouden. Het plantvak is te klein voor het plaatsen van drie bomen. De aanwezige boom blijft staan. Onder de heesters komt een nieuwe bodembedekker.
Groen	Af en toe wordt het plantvak ontdaan van onkruid door Scalabor. Het treurige echter is dat ook de bodembedekkers worden verwijderd. Gaat de gemeente hierop toezicht houden? Het toezicht van de gemeente is hier namelijk zeer slecht. Overal tiert het onkruid welig, op straat en tussen tegels. Kunnen jullie zo snel mogelijk beginnen met het verwijderen van al het onkruid.	Bij de nieuwe aanplant wordt een plantseizoen toezicht gehouden. Na een plantseizoen wordt het nieuwe groen overgedragen aan de gemeente. Wat betreft het onkruid op de verharding. Dit is een algemeen probleem waar momenteel hard aan gewerkt wordt.

Groen	<p>In het voorlopig ontwerp staan opeens 2 nieuwe bomen getekend op het gazon. Dit is om inkijk te verminderen richting bewoners van Silo. Dit is totaal overbodig.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er zijn geen klachten van bewoners van de Silo dat men inkijk ervaart.</li> <li>2. In de winter zijn deze bomen kaal en heb je sowieso inkijk.</li> <li>3. Bovendien wordt het gazon kleiner. En er staat al een mooie boom die het prima doet. Elk jaar weer.</li> <li>4 De huidige boom geeft al veel afval van zaden, bladen enz. Als er 2 bomen bijkomen, komt er nog meer afval in voorjaar en najaar.</li> </ol>	Op het nieuwe ontwerp hebben we deze 2 bomen weggehaald.
Groen	Het struweel tussen de vreselijk drukke Nielant en het gazon moet dichter worden door beplanting. De gaten tussen het groen zijn te uitnodigend voor de kleine kinderen die op het gazon spelen. Veel te gevaarlijk. Onzin dat dit buiten het project valt. Dit is revitalisering.	We hebben hierover navraag gedaan bij de groenbeheerder van de gemeente. De inboet van struwelen gebeurt aankomend najaar/winter. De stroken bosplantsoen worden dan aangevuld of verbreedt waar nodig.
Groen	Er worden 4 bomen verwijderd op het Noordeinde. Er komt 1 nieuwe voor nummer 8. Graag 2 bomen hier planten. Deze bomen moeten op een zodanige hoogte zijn dat er geen inkijk is.	Bij de plaatsing van de bomen houden we rekening met de kabels en leidingen in de grond. Ook kijken we naar de bovengrondse en ondergrondse ruimte. We kunnen hier niet 2 bomen plaatsen. Deze zouden elkaar belemmeren in hun groei. We hebben gekozen voor een 'Koelreuteria paniculata'. In de meest optimale omstandigheden kunnen deze uitgroeien tot ongeveer 15 meter. In een woonwijk wordt deze bomen ongeveer 5 tot 8 meter hoog.
Groen	De die naast de zijgevel van Silo 16 stonden zijn zomaar weggehaald. We hebben liever enkele boompjes dan een groenvak.	We kunnen hier helaas niet meer bomen planten. We moeten een bepaalde afstand houden van de percelen. Dat kan hier niet.

Groen	Jullie planten 2 bomen om de inkijk te verminderen. Dit is op verzoek van een bewoner. Ik zie de noodzaak hier niet van. Bomen voegen naar mijn idee niets toe. Ook niet voor de inkijk van Noordeinde naar de woningen Silo 2 t/m 10. 's Winters sowieso niet omdat er dan geen blad meer aan de boom zit. Het gazon wordt er zeker ook niet beter op. Overigens wel fraaie bomen.	Op het nieuwe ontwerp hebben we deze 2 bomen weggehaald.
Groen	Er komen trottoirbanden om het groenvak bij de boom. Hierdoor kan er niet meer over het gras gereden worden. Willen jullie wel het grasveld op hetzelfde niveau houden als de aanliggende bestrating. Dit om bij hevige regenval het overschot aan hemelwater de mogelijkheid te geven in het gras te laten draineren. Er is een nieuw strookje gras toegevoegd tussen parkeerplaats en achterzijde Silo. Kleine kinderen spelen hier graag. Kan hier iets anders bedacht worden? Bijvoorbeeld in het midden van het tegelvlak een strook rechthoekig/vierkant laag blijvende struiken. Rondom blijven dan gewoon betontegels.	Het grasveld blijft op straatniveau. Op het nieuwe ontwerp hebben we het pad verwijderd. En het gazon doorgetrokken. Meerdere bewoners vroegen of de verharding bij het plein kan blijven. Dit in verband met spelende kinderen. Het plein blijft bestrating. Het plantvak naast de parkeervakken wijzigt iets van vorm.
Groen	De openheid bij Garf richting de parkzone behouden. Deze openheid bestaat uit brandnetels. Ons verzoek om ter hoogte van Garf 3 te beplanten. Tegenover onze woonkamer wordt nooit iets gedaan door de gemeente. We hebben zelf een beukenhaag geplaatst. Mensen onderhouden het zelf. We willen het wel onderhouden als wij de beplanting aanleveren. Achteraan het straatje, voor Garf 1 t/m 3. Hoofdzakelijk voor 3. Voordat je het pad inloopt. Badblazers komen bijna nooit of doen het niet goed. Alle stobben er uit halen.	De stobben gaan we weghalen. Voor het park achter Garf wordt op dit moment een nieuw plan gemaakt. De opmerking over het onderhoud hebben we doorgegeven aan de groenbeheerder van de gemeente.

Groen	De boom bij Noordeinde 4 geeft veel rommel.	Bij het kappen van bomen kijken we naar de conditie van de boom. En de ruimte voor het herplanten van nieuwe bomen.
Groen	De boom naast Noordeinde 4 is weg.	We hebben de boom van het ontwerp gehaald.
Groen	De 2 toegevoegde bomen op het gras laten vervallen.	Op het nieuwe ontwerp hebben we deze 2 bomen weggehaald.
Groen	Het groen naar Nielant dichterblijven. Dit is nu gevaarlijk voor kinderen.	We hebben hierover navraag gedaan bij de groenbeheerder van de gemeente. De inboet van struwelen gebeurt aankomend najaar/winter. De stroken bosplantsoen worden dan aangevuld of verbreedt waar nodig..
Groen	Naast Silo 2 stonden 3 bomen. Deze zouden weggaan. Er is er maar 1 weggegaan.	Klopt, er is er maar een gekapt. In het eerste bomenplan stonden deze 3 bomen allemaal op verwijderen. In het herziende bomenplan is er besloten om 2 van de 3 bomen te behouden. We hebben dit nagevraagd bij de boombeheerder van de gemeente.
Groen	Achter Stulp 16 stonden 3 bomen. Nu komt er maar 1 terug.	We kunnen hier niet meer bomen planten vanwege de afstand tot de percelen.
Groen	Het groen naast de parkeerplaatsen en naast Noordeinde wordt niet bijgehouden.	We hebben dit doorgegeven aan de groenbeheerder van de gemeente.
Groen	Het onderhoud van Scalabor is niet goed. De beplanting die er net instond is er uitgehaald.	We hebben dit doorgegeven aan de groenbeheerder van de gemeente.
Overig	Ik vraag me af waarom de gemeente Lingewaard mensen inspraak laat doen. De beslissingen zijn al lang genomen. Waarom noemt de gemeente het opknappen van de buurt? Delen die bij de buurt horen vallen buiten de revitalisering.	De beslissingen zijn zeker nog niet genomen. Dit gebeurt pas bij vaststelling in het college. We nemen elke opmerking serieus. We kunnen echter niet elke opmerking verwerken. Dit proberen we toe te lichten in de reactie. Laat het vooral weten als de toelichting niet duidelijk is. Het klopt inderdaad dat niet alles binnen dit project valt. De gemeente heeft ook andere projecten/projecten lopen. Deze projecten gelden vaak voor een groter gebied dan deze buurt.

Overig	Waarom wordt de trap tussen Noordeinde 5 & 6 buiten de revitalisering gehouden?	De bielzen trap wordt vervangen door beton. Dit gebeurt buiten de revitalisering om.
Overig	Trapopgang tussen Noordeinde 5 en 6. We zijn al 10 jaar in overleg met de Gemeente om deze te vervangen. Er hier reeds diverse delegaties van ambtenaren en collegeleden geweest om dit te aanschouwen. Een ieder zegt wacht even. Het wordt meegenomen in de revitalisering. Nu is het zover en nu wordt het buiten de revitalisering gehouden. Waarom valt het erbuiten?	De bielzen trap wordt vervangen door beton. Dit gebeurt buiten de revitalisering om.
Overig	Wij gaan ervan uit dat u de bielzenbankjes op het Noordeinde vervangt. Dat hier bankjes komen die verhinderen dat er geparkeerd wordt.	We vervangen de bielzen 'bankjes' door twee nieuwe bankjes.
Overig	De Kolk op de Stulp ter hoogte van parkeerplaats raakt telkens verstopt. Dit is voortdurend gemeld. Er wordt niks meegedaan. Na bezoek van de kolkenzuiger is het binnen de kortste keren weer verstopt.	Tijdens de werkzaamheden wordt hiernaar gekeken. Kapotte leidingen en/of kolken worden vervangen.
Overig	Het probleem van de opgang tussen nummer 5 en nummer 6 is al ruim 10 jaar bekend. De toestand wordt steeds gevaarlijker. We hebben steeds genoeg genomen hebben met de mededeling dat het opgelost wordt tijdens de revitalisering. Nu meldt u dat het hier buiten valt.	De bielzen trap wordt vervangen door beton. Dit gebeurt buiten de revitalisering om. De verwachting is dat de trap dit jaar nog wordt vervangen.
Overig	De afwatering van regenwater en riolering is al jarenlang een probleem. Weinig reactie van gemeente. Gemeente legt verantwoording bij huiseigenaren. Terwijl de wortels van bomen in de openbare ruimte de boosdoener zijn.	Tijdens de werkzaamheden wordt hiernaar gekeken. Kapotte leidingen en/of kolken worden vervangen. Daarnaast laten we bij Silo wortels frezen en inlaten vervangen.
Overig	Het onderhoud van de openbare ruimte moet beter. Veel onkruid, slechte voetpaden.	De opmerking over het onkruid hebben we doorgegeven aan de groenbeheerder. Onveilige bestrating kunt u het beste direct melden bij de gemeente. Daarbij hoeft u niet te wachten op onderhoud.



Overig	Beter afscherming van de Nielant. Spelende kinderen gaan door het struikgewas met alle gevaren van dien.	We hebben hierover navraag gedaan bij de groenbeheerder van de gemeente. De inboet van struwelen gebeurt aankomend najaar/winter. De stroken bosplantsoen worden dan aangevuld of verbreedt waar nodig.
Overig	De riolering is slecht.	We hebben hier extra aandacht voor. Bijvoorbeeld in de Silo. Bladafval zorgt voor verstoppingen. We gaan hier vaker vegen.
Overig	Hoe wordt het werk uitgevoerd? Blijven onze woningen wel bereikbaar?	De werkzaamheden worden in kleine stukjes tegelijk uitgevoerd. Hierdoor is de duur van de overlast per adres beperkt.
Overig	Het hemelwater moet afgevoerd worden. Dit gaat nu niet goed.	Dit is een fout in de aanleg. Dit wordt hersteld.
Overig	Kan er iets gedaan worden aan de betonblokken in de scherpe hoeken? Hier wordt nu geregeld schade aan auto's door opgelopen.	De betonnen randen om de plantvakken zijn bedoeld om het groen te beschermen. Als we dit weghalen wordt het groen kapot gereden.
Overig	Wie moet aanpassingen aan de riolering betalen?	Vanaf de woning tot aan de erfgrans is het in principe voor rekening van de bewoner. Buiten de particuliere erfgrans is voor rekening van de gemeente. Kosten vanwege overlast van boomwortels van een gemeenteboom zijn voor rekening van de eigenaar van het perceel.
Overig	De trap tussen Noordeinde 5 en 6 aanpakken. Net zoals trap bij Zuideinde.	De bielzen trap wordt vervangen door beton. Dit gebeurt buiten de revitalisering om.
Overig	Bij Noordeinde 4 kan niet gedraaid worden. Het grasveld wordt gebruikt om te draaien.	We maken de weg een meter breder.
Overig	Achter Silo 12 t/m 16 was een speelterrein. Die was opeens weg. Er zou een speelterrein terug komen. Kan hier nog wat komen?	We hebben dit nagevraagd bij de collega die over de speelterreinen gaat. Vanwege het dalende aantal kinderen kiest de gemeente ervoor om te investeren in centrale speelplekken. Zodat iedereen op loopafstand een plek heeft om te spelen. Er ligt een ingerichte speelplek aan de

		Silo. Daarom komt achter Silo 12 t/m 16 geen nieuwe speelplek.
Overig	Ik wil u er op wijzen dat onder de plantenperken riolering ligt. Dit om onnodig lostrekken tijdens het graven te voorkomen. Wordt de riolering van de erfgrans van de woningen tot de inlaat van de hoofdputten onder de Silo vervangen? Op diverse plaatsen zijn verstopping geconstateerd door wortelgroei. Volgens mij klopt het riooloverzicht hier niet.	Tijdens de werkzaamheden laten de wortels frezen. Ook laten we inlaten vervangen. Dit zijn de kleine buizen die op de hoofdbuis zitten.
Parkeren	Er is gebrek aan parkeerruimte. Dit komt mede door de aanleg van 2 oplaadplekken voor elektrische auto's. Kunnen er meer plekken komen tussen Noordeinde en Silo?	Vanwege de beperkte beschikbare ruimte kunnen we niet meer parkeerplaatsen maken.
Verkeersveiligheid	Er komt een drempel in het begin van de Silo. Het hard rijden begint al op de Nielant. Met name vanaf de rotonde bij de Ing. Molsweg. Kan de snelheid er vanaf daar al niet uit gehaald worden? De kruising Silo/Grevenveld/Nielant is een belangrijke oversteekplaats voor wandelaars en fietser. Dan word het misschien ook veiliger bij de stoplichten die een stukje verderop de Nielant staan.	De Nielant valt buiten de scope van dit project. Aan het begin van de Silo komt inderdaad een drempel. In combinatie met de nieuwe klinkers verwachten we dat de snelheid aanzienlijk teruggedrongen wordt.
Overig	Worden de wortels gefreesd vanaf het hoofdriool tot de erfgrans van de bewoner?	Dit klopt.